

序号	企业名称	案件名称	主要事实	依据	下决定时间	罚款金额 (万元)	行政执法文号	作出决定的机关
1	临沂金聚矿业有限公司	临沂金聚矿业有限公司集水坑未设置“水深危险”警示标志等案	1、集水坑未设置“水深危险”警示标志；4、生产安全事故应急预案内部应急组织机构人员发生变动未及时修订	违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条的规定、《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条第（二）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（一）项、《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第（五）项的规定，依照《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》编号23号第1档、《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》编号130号第2档的规定	3.20	处人民币肆万元整罚款4	(鲁临平)应急立(2023)49号	平邑县应急管理局

2	临沂万佳进出口贸易有限公司	临沂万佳进出口贸易有限公司安全员未按照2022年度教育培训计划开展12月份教育培训案	安全员未按照2022年度教育培训计划开展12月份教育培训	违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，依照《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》编号8第1档的规定	3.20	处人民币壹万元整 罚款1	(鲁临平)应急立(2023)53号	平邑县应急管理局
---	---------------	--	------------------------------	---	------	-----------------	-------------------	----------

3	平邑县华源动力机械有限公司	平邑县华源动力机械有限公司厂区南侧一台砂轮机旋转部位无防护，南侧抛丸机链条传动部位无防护案	厂区南侧一台砂轮机旋转部位无防护，南侧抛丸机链条传动部位无防护。	违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（二）项，依照《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第24号第2档的规定	3.20	处人民币贰万元整 罚款 2	（鲁临平）应急立（2023）52号	平邑县应急管理局
---	---------------	---	----------------------------------	---	------	------------------	-------------------	----------

4	临沂中庸建材有限公司	临沂中庸建材有限公司大板机带式输送机长度超过100米，未设置拉绳开关等案	1、大板机带式输送机长度超过100米，未设置拉绳开关；2、配料区粉罐下一电机皮带轮无防护。	违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（二）项，参照《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第24号第2档的规定	3.20	处人民币贰万元整 罚款 2	(鲁临平) 应急立 (2023) 51号	平邑县应急管理局
---	------------	--------------------------------------	---	---	------	------------------	----------------------	----------

5	临沂美惠新型建材有限公司	临沂美惠新型建材有限公司小板车间传动链条未设置防护罩等案	1、小板车间传动链条未设置防护罩；2、大板车间淀粉搅拌机电机外壳未接地。 。	违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（二）项的规定，依照《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》编号24第2档的规定	3.20	处人民币贰万元整 罚款 2	(鲁临平)应急立(2023)50号	平邑县应急管理局
---	--------------	------------------------------	---	--	------	------------------	-------------------	----------